

Brf Åriket 3:2

Rutin för egenkontroll av brandskydd i flerbostadshus Åriket 3:2 (SBA)

Fastställd av styrelsen 2024-05-13

## Rutin för egenkontroll av brandskydd i flerbostadshus Åriket 3:2 (SBA)

### Syfte

Det åligger styrelsen i en bostadsförening att utföra en egenkontroll av brandskyddet. Syftet är att förhindra att en fara eller brand uppstår, som kan leda till skador på fastigheten, eller att brand kan uppstå, så att säkerheten för medlemmar och hyresgäster äventyras.

### Ansvar

Uppsala kommun är tillsynsmyndighet.

Den person i styrelsen som är ansvarig för brandskyddet utför kontrollen.

### Genomförande

Systematisk brandskyddskontroll sker i alla trapphus och alla förråd i källaren. Kontroll sker även i garaget (djupgarage).

Kontrollen sker en gång i kvartalet med hjälp av en checklista.

Utfallet av kontrollen, baserat på checklistan, dokumenteras i en pärm i föreningens kassaskåp i styrelserummet.

Vid eventuella avvikelser kontaktas Sweax eller annan entreprenör utan dröjsmål.