

Styrelsen om termostatventiler och radiatorer

Styrelsen vill komplettera JMs utlåtande kring termostatorventiler och radiatorer med följande:

Det är medlemmarnas skyldighet att kontrollera att radiatorerna fungerar. Man bör "motionera" (vrida fram och tillbaka) termostaterna regelbundet och speciellt inför vintersäsongen. En icke fungerande radiator med tilluftsdon kommer att frysa, vilket kan orsaka svåra vattenskador.

Om radiatoren känns kall, trots att man "motionerat" termostaten, ska man kontakta Sweax för åtgärd utan dröjsmål. Åtgärden bekostas av föreningen.

Enligt JMs rekommendation ska man ha termostaten på någon av siffrorna, dvs 1-3 när utomhustemperaturen är under 0.

Styrelsen rekommenderar att man aldrig har termostaterna på lägre än 1. Risken finns att man glömmer att justera inställningen när temperaturen sjunker. Om man har termostaten på 1 vid plusgrader kommer det ändå att ge minimalt med värme.

Styrelsen rekommenderar också att man, vid mycket låga utomhustemperaturer, inte väljer att ha termostaterna på 1, utan tillfälligt höjer till 2 eller tre. Speciellt gäller detta om man planerar att inte vara hemma.

Vad som är "mycket låga" temperaturer är beroende på hur länge det är kallt. Försiktighet bör iakttas när temperaturen sjunker till -15 om det förväntas pågå under dagar och under -20 även om det bara antas bli kortvarigt. Använd sunt förnuft och chansa inte!